

## Avances Fuga Conducción Camedguadua – Ínsula

Respecto al registró de la fuga en la conducción Camedguadua – Ínsula, sector Curazao, identificada el pasado viernes 1 de marzo, CHEC continúa evaluando todas las opciones para darle el mejor manejo posible a esta situación.

Como medida de mitigación de impactos, el viernes 8 de marzo se inició con la aplicación de cal agrícola de tal forma que permitiera la disminución del olor manteniendo bajos los niveles del embalse. Adicionalmente, desde inicio de la situación se han tomado medidas como la instalación de barreras para evitar migración de peces, el rescate íctico, la oxigenación del lago y el monitoreo constante de la calidad del agua que allí se encuentra.

Por otra parte, se hace necesario mantener los niveles bajos en los lagos, lo cual genera condiciones de seguridad para la inspección de la conducción en la zona de falla, donde se evalúan las alternativas que permitan el diagnóstico de la misma; además, se ha dispuesto de equipos de trabajo encargados del monitoreo constante del sitio de falla y estado del embalse.

Finalmente, CHEC seguirá disponiendo a través de sus canales de comunicación los reportes respectivos sobre los avances y acciones que se tomen para la atención oportuna de los eventos generados.

.....  
**Gracias por Difundir esta Información**  
**Equipo de Comunicaciones CHEC – Grupo EPM**

Visita Nuestra Sección MEDIOS DE COMUNICACIÓN en [www.chec.com.co](http://www.chec.com.co)  
Allí Encontrarás: Políticas de Comunicación – Boletines Informativos – Noticias y Eventos

.....  
Síguenos en Redes Sociales   